

# サンプル

## 工事写真綴り

工事名 舗装工事工事写真サンプル

工事場所 横浜市〇区△△町1-2-3

工期 自 平成21年 月 日  
至 平成21年 月 日

発注者

施工者 宮澤建設株式会社

・ 不要な物は撤去、移動してから撮影する



箕輪町舗装工事

施工前

ポイント：着工前と完了の写真は同じアングルで撮影を行い、施工範囲全体が写るようにする。



箕輪町舗装工事

完成



箕輪町舗装工事

施工前



箕輪町舗装工事

完成





箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

既設舗装版切断状況



箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

舗装版取壊し状況



箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

積込状況



・ピンホール等を用いて数値が分かる様にする

箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

既設舗装厚検測 t=5cm



箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

路盤工

不陸整正状況



箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

路盤工

転圧状況





出来形管理

車道

路盤出来形検測  
(全景)

	L	C	R
設計	250	250	250
実測	250	250	250



出来形管理

車道

接写 (左側)

	L	C	R
設計	250	250	250
実測	250	250	250



出来形管理

車道

接写 (右側)

	L	C	R
設計	250	250	250
実測	250	250	250





箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

プライムコート

乳剤撒布状況



箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

アスファルト敷均し状況



箕輪町舗装工事

舗装工

車道工

アスファルト転圧状況





出来形管理

車道

表層出来形検測  
(全景)

	L	C	R
設計	200	200	200
実測	195	190	200



出来形管理

車道

接写 (左側)

	L	C	R
設計	200	200	200
実測	195	190	200



出来形管理

車道

接写 (右側)

	L	C	R
設計	200	200	200
実測	195	190	200